



单位登记号:	510101002505
项目编号:	SCKLJCJSYXGS14803-0003

四川凯乐检测技术有限公司

SiChuan KaiLe Testing Co.,Ltd.

检测报告

Test Report

凯乐检字(2022)第060287W号

项目名称: 遂宁川能能源有限公司1#焚烧炉
有组织废气检测
Project Name

委托单位: 遂宁川能能源有限公司
Applicant

检测类别: 委托检测
Kind of Test

报告日期: 2022年06月23日
Test Date



检测报告说明

- 1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效，封面未加盖本公司“CMA 资质认定章”无证明作用。
- 2、报告内容齐全、清楚；任何对本报告的涂改、伪造、变更均无效；报告无相关授权签字人签字无效。
- 3、委托方如对本报告有异议，须在样品有效期内，最长不超过十五日向本公司提出，逾期不予受理。无法复检的样品，不受理申诉。
- 4、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，不对样品采集、包装、运输、保存过程所产生的影响、偏差负责，对检测结果可不予评价。
- 5、报告检测点位、评价标准等信息由委托方提供，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。
- 6、未经本公司书面批准，不得复制本报告。
- 7、本检测报告仅供委托方使用，检测报告及数据不得用于商业广告，其他单位或个人未经本公司许可不得使用本检测报告，若对本公司造成负面影响的，本公司保留追究法律责任的权力。
- 8、除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准时间规定的不再留样。
- 9、微生物不复检。

通讯资料：

单位名称：四川凯乐检测技术有限公司

地 址：成都市高新区百草路898号智能信息港A901

邮 编：610000

服务电话：（028）87914404

分 场 所：四川凯乐检测技术有限公司马尔康场所

地 址：四川省马尔康市马尔康镇查北村一组11号

邮 编：624000

检测报告

1、检测内容

受遂宁川能能源有限公司的委托，我公司于2022年06月08日对遂宁川能能源有限公司1#焚烧炉的废气进行现场检测，并于2022年06月10日起对样品进行流转及分析检测。该项目位于遂宁船山区龙凤镇石桥村。

2、点位及样品信息

有组织废气污染源基本信息见表 2-1；有组织废气检测点位信息见表 2-2。

表 2-1 有组织废气污染源基本信息

序号	样品编号	采样时间	污染源名称	净化设施	排气筒高度 (m)	燃料类型
001	220606W#14-01P-1,2,3	06 月 08 日	1#焚烧炉	SNCR+半干法脱硫装置+干法脱硫装置+活性炭吸附装置+布袋除尘器	80	天然气+垃圾

表 2-2 有组织废气检测点位信息

污染源名称	断面位置	断面性质	断面形状	断面面积 (m ²)	基准氧含量 (%)	检测项目及频次
1#焚烧炉	垂直管道,距上游弯头后约 6 米,距下游排口前约 63 米	出口	圆形	2.01	11	汞、镉、铊、铋、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍、氧含量、流量;检测 1 天, 1 天 3 次

3、检测项目、方法来源、使用仪器及单位

有组织废气检测项目、方法来源、使用仪器及单位见表 3-1。

表 3-1 有组织废气检测项目、方法来源、使用仪器及单位

检测类别	项目名称	分析方法来源	检测仪器	检出限及单位
有组织废气	汞	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 2003 版 原子荧光法 HJ657-2013 及其修改单 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	原子荧光光度计 KL-AFS-02	3×10 ⁻⁶ mg/m ³
	砷			2×10 ⁻⁴ mg/m ³
	铋			2×10 ⁻⁵ mg/m ³
	镉			8×10 ⁻⁶ mg/m ³
	铊			8×10 ⁻⁶ mg/m ³
	铅			2×10 ⁻⁴ mg/m ³
	铬			3×10 ⁻⁴ mg/m ³
	钴			8×10 ⁻⁶ mg/m ³
	铜			2×10 ⁻⁴ mg/m ³
	锰			7×10 ⁻⁵ mg/m ³
	镍			1×10 ⁻⁴ mg/m ³
	氧含量	GB/T16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	自动烟尘(气)测试仪 KL-YC-18	∕ %
流量	GB/T16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	自动烟尘(气)测试仪 KL-YC-18	∕ m ³ /h	

4、检测结果及评价

有组织废气评价标准：《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)

有组织废气检测结果及评价见表4-1。

表4-1 有组织废气检测结果及评价(1)

样品信息						检测结果					
采样日期	序号	污染源名称	项目名称	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	评价
06月 08日	001	1#焚烧炉	汞	流量	m ³ /h	77081	73944	74684	\	\	\
				氧含量	%	9.2	8.4	9.1	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	4.8×10 ⁻³	4.8×10 ⁻³	4.7×10 ⁻³	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	4.1×10 ⁻⁵	3.8×10 ⁻⁵	3.9×10 ⁻⁵	3.9×10 ⁻⁵	0.05	达标
				排放速率	kg/h	3.70×10 ⁻⁶	3.55×10 ⁻⁶	3.51×10 ⁻⁶	3.59×10 ⁻⁶	\	\
			铊	流量	m ³ /h	82483	80855	79736	\	\	\
				氧含量	%	9.7	6.8	8.3	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	5.54×10 ⁻³	5.13×10 ⁻³	5.15×10 ⁻³	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	4.90×10 ⁻³	3.61×10 ⁻³	4.06×10 ⁻³	4.19×10 ⁻³	\	\
				排放速率	kg/h	4.57×10 ⁻⁴	4.15×10 ⁻⁴	4.11×10 ⁻⁴	4.28×10 ⁻⁴	\	\
			砷	流量	m ³ /h	80806	79382	80315	\	\	\
				氧含量	%	7.9	8.6	9.5	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	0.121	0.126	0.128	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	0.0924	0.102	0.111	0.102	\	\
				排放速率	kg/h	9.78×10 ⁻³	0.0100	0.0103	0.0100	\	\
			铅	流量	m ³ /h	82483	80855	79736	\	\	\
				氧含量	%	9.7	6.8	8.3	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	4.95×10 ⁻³	4.55×10 ⁻³	4.62×10 ⁻³	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	4.38×10 ⁻³	3.20×10 ⁻³	3.64×10 ⁻³	3.74×10 ⁻³	\	\
				排放速率	kg/h	4.08×10 ⁻⁴	3.68×10 ⁻⁴	3.68×10 ⁻⁴	3.81×10 ⁻⁴	\	\
铬	流量	m ³ /h	82483	80855	79736	\	\	\			
	氧含量	%	9.7	6.8	8.3	\	\	\			
	实测浓度	mg/m ³	0.0112	0.0105	0.0105	\	\	\			
	排放浓度	mg/m ³	9.91×10 ⁻³	7.39×10 ⁻³	8.27×10 ⁻³	8.52×10 ⁻³	\	\			
	排放速率	kg/h	9.24×10 ⁻⁴	8.49×10 ⁻⁴	8.37×10 ⁻⁴	8.70×10 ⁻⁴	\	\			

表 4-1 有组织废气检测结果及评价（2）

样品信息						检测结果					
采样日期	序号	污染源名称	项目名称	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	评价
06月 08日	001	1#焚烧炉	钴	流量	m ³ /h	82483	80855	79736	\	\	\
				氧含量	%	9.7	6.8	8.3	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	3.96×10 ⁻⁴	3.67×10 ⁻⁴	3.73×10 ⁻⁴	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	3.50×10 ⁻⁴	2.58×10 ⁻⁴	2.94×10 ⁻⁴	3.01×10 ⁻⁴	\	\
				排放速率	kg/h	3.27×10 ⁻⁵	2.97×10 ⁻⁵	2.97×10 ⁻⁵	3.07×10 ⁻⁵	\	\
			铜	流量	m ³ /h	82483	80855	79736	\	\	\
				氧含量	%	9.7	6.8	8.3	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	2.33×10 ⁻³	2.19×10 ⁻³	2.19×10 ⁻³	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	2.06×10 ⁻³	1.54×10 ⁻³	1.72×10 ⁻³	1.78×10 ⁻³	\	\
				排放速率	kg/h	1.92×10 ⁻⁴	1.77×10 ⁻⁴	1.75×10 ⁻⁴	1.81×10 ⁻⁴	\	\
			锰	流量	m ³ /h	82483	80855	79736	\	\	\
				氧含量	%	9.7	6.8	8.3	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	0.0130	0.0122	0.0122	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	0.0115	8.59×10 ⁻³	9.61×10 ⁻³	9.90×10 ⁻³	\	\
				排放速率	kg/h	1.07×10 ⁻³	9.86×10 ⁻⁴	9.73×10 ⁻⁴	1.01×10 ⁻³	\	\
			镍	流量	m ³ /h	82483	80855	79736	\	\	\
				氧含量	%	9.7	6.8	8.3	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	3.14×10 ⁻³	2.94×10 ⁻³	2.93×10 ⁻³	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	2.78×10 ⁻³	2.07×10 ⁻³	2.31×10 ⁻³	2.39×10 ⁻³	\	\
				排放速率	kg/h	2.59×10 ⁻⁴	2.38×10 ⁻⁴	2.34×10 ⁻⁴	2.44×10 ⁻⁴	\	\
铋、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	流量	m ³ /h	82273	80671	79808	\	\	\			
	氧含量	%	9.5	7.0	8.4	\	\	\			
	实测浓度	mg/m ³	0.162	0.164	0.166	\	\	\			
	排放浓度	mg/m ³	0.141	0.117	0.132	0.130	1.0	达标			
	排放速率	kg/h	0.0133	0.0132	0.0132	0.0132	\	\			

表 4-1 有组织废气检测结果及评价 (3)

样品信息						检测结果					
采样日期	序号	污染源名称	项目名称	检测内容	单位	第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	评价
06月 08日	001	1#焚烧炉	镉	流量	m ³ /h	82483	80855	79736	\	\	\
				氧含量	%	9.7	6.8	8.3	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	7.9×10 ⁻⁵	7.5×10 ⁻⁵	8.0×10 ⁻⁵	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	7.0×10 ⁻⁵	5.3×10 ⁻⁵	6.3×10 ⁻⁵	6.2×10 ⁻⁵	\	\
				排放速率	kg/h	6.52×10 ⁻⁶	6.06×10 ⁻⁶	6.38×10 ⁻⁶	6.32×10 ⁻⁶	\	\
			铊	流量	m ³ /h	82483	80855	79736	\	\	\
				氧含量	%	9.7	6.8	8.3	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	3.04×10 ⁻⁴	3.20×10 ⁻⁴	3.47×10 ⁻⁴	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	2.69×10 ⁻⁴	2.25×10 ⁻⁴	2.73×10 ⁻⁴	2.56×10 ⁻⁴	\	\
				排放速率	kg/h	2.51×10 ⁻⁵	2.59×10 ⁻⁵	2.77×10 ⁻⁵	2.62×10 ⁻⁵	\	\
			镉、铊及其化合物	流量	m ³ /h	82483	80855	79736	\	\	\
				氧含量	%	9.7	6.8	8.3	\	\	\
				实测浓度	mg/m ³	3.83×10 ⁻⁴	3.95×10 ⁻⁴	4.27×10 ⁻⁴	\	\	\
				排放浓度	mg/m ³	3.39×10 ⁻⁴	2.78×10 ⁻⁴	3.36×10 ⁻⁴	3.18×10 ⁻⁴	0.1	达标
				排放速率	kg/h	3.16×10 ⁻⁵	3.19×10 ⁻⁵	3.40×10 ⁻⁵	3.25×10 ⁻⁵	\	\


评价结论

本次检测结果表明,该项目有组织排放废气所测指标均符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)表4中标准限值。

备注

本次检测过程中有组织废气现场采集方法为《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)。

测点示意图：



（以下空白）



报告编制： 廖琳

报告批准： 李昌盛

报告审核： 张永容

签发日期： 2022.06.23

